

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Volk CoverTech 100

- MATERIAL LAMINADO MICROPOROSO
- ZÍPER BIDIRECIONAL, para maior comodidade e conveniência
- 50 g/m²
- ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHO E TORNOZELOS
- TRATAMENTO ANTIESTÁTICO
- NÃO CONTÉM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO
- Disponível nos tamanhos EP, P, M, G, EG e EEG

• CA 39.183

• O macacão Volk CoverTech 100 foi desenvolvido para auxiliar na proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimento *spray*, limpeza e manutenção (indústrias e processamento, graxas, limpeza leve de prédios, máquinas e veículos) e muito mais.



Esta vestimenta de proteção é fabricada conforme as exigência para Equipamentos de Proteção Individual - EN 340: Exigência Gerais para Roupas de Proteção e ISO 16602:2007 - Vestimentas de Proteção Química.


1. Resistência química - Tipo 6 - ISO 16602:2007

Ensaio	Produto químico	Nível
Penetração a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	3
	Hipoclorito de sódio 10%	3
Repelência a líquidos	Ácido sulfúrico 30%	3
	Hidróxido de sódio 10%	2
	Hipoclorito de sódio 10%	3

2. Resistência mecânica - ISO 16602:2007

Ensaio	Nível
Resistência à tração	2
Resistência ao rasgamento trapezoidal	2
Resistência à perfuração	1
Força de estouro	3
Resistência à abrasão	2
Resistência à flexão	6

TAMANHOS



EMBALAGEM

Código	Tamanho	Peso*	Peso (master)	Quantidade (master)
18.86.111.06--EP	EP	0,189 kg	9,9 kg	50 peças
18.86.111.06--P	P	0,194 kg	10,1 kg	50 peças
18.86.111.06--M	M	0,199 kg	10,4 kg	50 peças
18.86.111.06--G	G	0,204 kg	10,7 kg	50 peças
18.86.111.06--EG	EG	0,209 kg	11,0 kg	50 peças
18.86.111.06--EEG	EEG	0,214 kg	11,2 kg	50 peças

*o peso do macacão pode variar ± 6 g

ADVERTÊNCIAS & RESTRIÇÕES DE USO

- O macacão Volk CoverTech 100 deve ser usado apenas para os riscos indicados e conforme ensaios realizados em laboratório;
- O macacão Volk CoverTech 100 não deve ser mantido em contato com óleos pesados ou líquidos combustíveis, pois não foi desenvolvido para proteção contra fagulhas e/ou chamas;
- A utilização de vestimentas de proteção química pode ocasionar *stress* térmico caso não sejam tomadas as devidas providências no ambiente de trabalho;
- O usuário é o único responsável por quanto tempo o macacão Volk CoverTech 100 pode ser utilizado considerando seu nível e performance de proteção e *stress* térmico;
- Indica-se a realização de períodos regulares de descanso e o uso de roupas absorventes por baixo do macacão Volk CoverTech 100, essas medidas podem diminuir o *stress* térmico, causado por longos períodos de utilização;

- Para uma eficiência das propriedades antiestáticas, a vestimenta deve ser usada com outros acessórios antiestática e de acordo com as políticas/práticas de trabalho. O usuário final deve estar aterrado, por meio de contato com a pele e/ou outros métodos de aterramento;
- O desempenho antiestático pode ser afetado se ocorrer desgaste, ruptura e possíveis contaminações;
- Este produto é descartável, por isso, não devem ser realizados reparos ou manutenção, devendo ser descartado após o uso;
- Se esse macacão for contaminado por líquido concentrado, remova-o imediatamente;
- Informações adicionais podem ser obtidas pelo e-mail sac@volkdobrasil.com.br e/ou pelo telefone (41) 2105.0055.

INSTRUÇÕES DE USO

PRÉ-USO

1. Verifique se o macacão está dentro do prazo de validade;
2. Recomenda-se utilizar uniformes e/ou roupas de algodão por baixo da vestimenta;
3. Ao retirá-lo da embalagem, deve-se realizar uma inspeção visual, a fim de verificar defeitos improváveis (descosturas ou rasgamentos), caso isso ocorra, realize a troca da vestimenta e entre em contato com o fabricante;

PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR

1. Após inspeção visual, deve-se abrir o zíper, para facilitar a forma de vestir o EPI;
2. Vista a perna direita, realizando o ajuste do elástico do tornozelo, em seguida repita a operação na perna esquerda;
3. Insira o braço direito e realize o ajuste do elástico do punho, como realizado anteriormente nas pernas, em seguida, insira o braço esquerdo e repita o ajuste do elástico do punho;
4. Vista o capuz e feche o zíper;
5. Para desvestir o macacão, abra o zíper frontal, retire o capuz e a parte dos ombros, em seguida, cuidadosamente, retire os braços e então as pernas.

HIGIENE, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE E DESCARTE

- O macacão Volk CoverTech 100 é um produto descartável, para uso único contra agentes químicos, após sua utilização deve ser descartado de acordo com a sua contaminação, legislação local e/ou nacional;
- O macacão Volk CoverTech 100 deve ser armazenado e transportado em sua embalagem original fechada, protegida da luz, sem exposição aos raios UV, em temperatura ambiente compreendida entre 15 °C e 25°C.

GARANTIA VOLK

É de responsabilidade do usuário, escolher as vestimentas apropriadas para cada uso pretendido, de acordo com as normas governamentais e industriais. **A Volk do Brasil cumpre a garantia legal, não se responsabilizando por defeitos decorrentes de mau uso do produto.** O comprador e/ou usuário final são responsáveis pela inspeção e pelos cuidados adequados para esse macacão, bem como são responsáveis às perdas e danos decorrentes do uso e/ou manuseio em condições fora da indicadas pela Volk do Brasil. O comprador e/ou usuário final devem notificar, imediatamente, a Volk do Brasil sobre qualquer reclamação e/ou defeito.